

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/lacznik-lyzki-kubota-kx027-kx030-kx61-rg24866720-p-1188.html>



## Łącznik łyżki KUBOTA KX027, KX030, KX61, - RG24866720

Cena brutto	<b>1 003,11 zł</b>
Cena netto	<b>815,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RG24866720</b>
Kod producenta	<b>RG248-66720</b>
Producent	<b>KUBOTA Baumaschinen GmbH</b>

### Opis produktu

#### Łącznik łyżki KUBOTA KX027, KX030, KX61, U27 - RG24866720

Pasuje do modeli KUBOTA :

**KX027,  
KX030,  
KX61,  
U27**

Produkt oryginalny, fabrycznie nowy. Numer katalogowy: **RG24866720**

Szanowni Państwo jeśli istnieje u Państwa wątpliwość co do **części/elementu** do Państwa **urządzenia/maszyny**, to w razie wątpliwości prosimy o kontakt i podanie numeru seryjnego **maszyny/silnika**, co pozwoli na uniknięcie pomyłki. Oferta dotyczy jednej sztuki oferowanego przedmiotu.

---

**Adam Żymła** - specjalista d/s części zamiennych

Tel : 032 275 32 26 wew 14, +48 609 893 929


E-mail: [adamzymla@wobis.pl](mailto:adamzymla@wobis.pl)

---

**Damian Kwiatek** - specjalista d/s części zamiennych

Tel : 032 275 32 26 wew 15, +48 693 325 371

E-mail: [damiankwiatek@wobis.pl](mailto:damiankwiatek@wobis.pl)



Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej firmie.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowej informacji co do ceny, porady w doborze części, nie znacie Państwo dokładnie modelu czy typu maszyny to do Państwa dyspozycji pozostają specjaliści, którzy postarają się pomóc i doradzić.

Nasi pracownicy udzielą Państwu szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić Państwu szczegółowej odpowiedzi.

Jeżeli Chcesz Zlecić naszemu autoryzowanemu serwisowi dokonanie przeglądu Twojej minikoparki KUBOTA Złóż zlecenie na stronie [minikoparki.pro](http://minikoparki.pro)